

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 2
ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm²



EN 1149-5



**EN ISO 11611
CL1 A1



**EN 13034
type PBI(6)



EN ISO 20471
CL3



EN 343
3.1



*EN 342
(5119+5122)

511994 FR HI-VIS PARKA - METALLFREI

Metallfreier, inhärent flammhemmender HI-VIS Parka mit getapten Nähten. Wird mit Futter 9128-06 geliefert. Wind- und wasserdicht nach EN 343

Der metallfreie Parka ist ergonomisch geformt, somit geeignet zum Arbeiten mit erhobenen Armen. Verdeckter Reißverschluss vorne und Druckknöpfe. Abnehmbare und weitenverstellbare Kapuze. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Brusttaschen mit Reißverschluss. Schlüsselring. Taschen mit Fleecefutter. 2 innenliegende Dokumenten-/IPad-Taschen mit Reißverschluss und integriertem Handfach. Seitliche Eingrifftaschen mit Patten. Ärmeltasche mit Patte, verstecktem Schlüsselringhalter und Band für Ausweistasche. Strickärmelbündchen weitenverstellbar. Kordeldurchzug in der Taille und am Bund. HTFR Dobby Verstärkung am Bund und den Ärmeln. Segmentierte Reflexstreifen für besten Tragekomfort. *Das Kleidungsstück ist als 3-Lagen-System, zusammen mit Unterwäsche getestet. Tranemo empfiehlt Unterwäsche Art. 5920/5940 und 5980. **Die Kapuze sollte entweder in Gebrauch sein oder abmontiert werden, während des Schweißen oder dem Arbeiten mit Chemikalien.



STANDARD
100
2176-340
DT1
www.oeko-tex.com

Farbe: 94 gelb/marine

Größen: XS-4XL

Qualität: 054: Steppfutter, Quilt FR, 160+80 g/m²

060: Herausnehmbares Futter - Pile FR, 87% Modacryl / 13% Baumwolle, 320 g/m²

804: Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m²

943: Mega TX 230IR - 40% Modacryl / 59% Viskose / 1% Antistatik, PU-