

# TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



CE



EN ISO 11612  
A1+A2 B1 C1 E3 F1



EN 61482-2  
APC 1  
ELIM: 12,0 cal/cm<sup>2</sup> EBT: 16,0 cal/cm<sup>2</sup>



EN 1149-5



EN ISO 11611  
CL.2 A1+A2



EN 13034  
type PB(6)



EN ISO 20471  
CL.3



EN ISO 15797  
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

## 503588 FR HI-VIS BUNDJACKE

PFAS-freie, inhärent flammhemmende HI-VIS Jacke mit Ärmeln und Vorderteil aus Cantex Weld und Rückenteil aus Cantex Stretch. Cantex Stretch verleiht der Jacke Flexibilität und gibt Ihnen Bewegungsfreiheit und bietet hohen Komfort, während Cantex Weld an der Vorderseite einen besonders hohen Schutz gegen Schweißperlen und Spritzer flüssigen Metalls bietet.

Verdeckter Frontreißverschluss und Druckknöpfe. Verlängerter Rücken. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Rechte Brusttasche mit Patte, Werkzeughalteriemern und verdeckter Schlüsselringhalter. Linke Brusttasche mit Patte. Vertikale Tasche mit Reißverschluss auf der linken Brust. Seitentaschen mit Patte. Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. Zwei Innentaschen. Kontrastnähte.



**Farbe:** 94 gelb/marine

**Größen:** XS-4XL

**Qualität:** 884: Cantex Stretch - 48% Modacryl / 35% Baumwolle / 12% Polyamid / 3% elastische Faser / 2% Antistatik, 365 g/m<sup>2</sup>

885: Cantex Weld - 50% Modacryl / 36% Baumwolle / 12% Polyamid / 2% Antistatik, 365 g/m<sup>2</sup>

